

木材加工技能評価試験 実技試験 初級 概要

もくざい かこう ぎのう ひょうか しけん じつぎ しけん しょきゅう がいよう

1 ちゅうい

(1) しけん は しけん かんとかしゃ の しじ に したがって おこないなさい。

(2) め で みて かくにん を する ときは かならず ゆび で たいしょう を さしこえ に だして かくにん を おこないなさい。

(3) かだい の さぎょう が しゅうりょう した じてん で て をあげて 「おわりました」と しけん かんとかしゃ に こえ で つたえなさい。

2 はんだん とう さぎょう しけん

【かだい1】まるた から せいひん までの さぎょう こうてい

＜ しけん じかん：7ふん ＞

さぎょう こうてい に あてはまる しゃしん を えらび、 ならべる しけん です。

【かだい2】あんぜん えいせい（さぎょう ちゅう の きけん）

＜ しけん じかん：7ふん ＞

いらすと を みて さぎょう ちゅう に どのような きけん が そうてい される か えらぶ しけん です。

3 せいさく とう さぎょう しけん

【かだい3】あんぜん えいせい（ふくそう と ほごぐ）

＜ しけん じかん：5ふん ＞

さぎょう に てきした ふくそう、ほごぐ の そうちゃく を おこなう しけん です。

【かだい4】せいざいひん の すんぽう の けんさ

＜ しけん じかん：10ふん ＞

そくてい きぐ を しょう して 3ほん の せいざいひん の すんぽう を はかり、すんぽう きかく の ごうひ を はんてい する しけん です。

【かだい5】おびのこぼん（まるのこぼん）の さぎょう まえ てんけん

< しけん じかん：10ぶん >

さぎょう で つかう おびのこぼん（まるのこぼん）の てんけん を おこなう しけんです。

てんけん は すべて しさこしょう と せつと で おこないます。

しゅうじん そうち の かどう、いぶつ の うむ、のこぼ の じょうたい、のこ の て んしょん、じゅんかつゆ の じゅうてん、ちえーん・べると の ゆるみ、ゆあつ・く うきあつ そうち の かどう など の てんけん を おこないます。

【かだい6】おびのこぼん（まるのこぼん）での のこいれ

< しけん じかん：10ぶん >

せいた などの はんせいひん を おびのこぼん（まるのこぼん）を つかって のこいれ する しけん です。

しけん かんとかしゃ から しじ される すんぽう などの きかく に したが い せいひん を つくります。

おびのこぼん（まるのこぼん）と ふぞく する そうち の しどう、しあがり すんぽ う の ちょうせい、とうにゅう する はんせいひん の すんぽう・むき・けってん の かくにん、はんせいひん の おびのこぼん（まるのこぼん） への とうにゅう など を おこないます。

【かだい7】あんぜん えいせい（いじょうじ の たいおう）

< しけん じかん：7ぶん >

おびのこぼん（まるのこぼん）に いじょう が はっせい した ばあい に おこなう べき、 たいおう を おこなう しけん です。

ひじょう ていし、きかい（かいてん おつ を ふくむ）の ていし かくにん、そうさ きんし ふだ などの きかい への とりつけ、せきにんしゃ への ほうこく など を おこないます。